

Commune de :	Argentat
Rivière(s) concernée(s) :	La Dordogne – La Maronne – La Souvigne
Personne(s) rencontrée(s) :	<ul style="list-style-type: none">• M.BRETIN• Mme. VILETTE,• M. DABERTRAND,• M. NAVE.
Date de l'entretien :	10 mars 2011 – 18h00

1) **LA COMMUNE EST-ELLE TOUCHÉE PAR DES PROBLÈMES D'INONDATIONS**

Oui Non

2) **QUELLES SONT LES DATES DES DERNIÈRES GRANDES CRUES CONNUES ? INONDATIONS ?**

➤ **Pour la Dordogne :**

Les dernières grandes crues connues, à la connaissance de la commune sont les crues de décembre 1952 et d'octobre 1960 (?). Il est indiqué que la crue de décembre 1944 n'a pas marqué la mémoire de la population d'Argentat.

La crue de février 1991 ou 1992 (*plutôt 1990 ?*), annoncée par la préfecture suite à la fonte des neiges est aussi évoquées. Les inondations se sont arrêté au niveau du pont, au ras des portes des hangars sur les quais d'Argentat.

Aucune inondation importante n'est à noter depuis 1992.

➤ **Pour la Maronne :**

La dernière crue connue et évoquée par la commune est la crue de 1991/1992 (1990 ?).

Il est précisé que les inondations de la Maronne n'ont jamais atteints l'emplacement de l'actuelle Zone d'Activité d'Argentat.

➤ **Pour la Souvigne :**

Contrairement à la Maronne et la Dordogne, les inondations sont beaucoup plus récurrentes pour la Souvigne. La dernière grande crue connue est la crue de 1960, qui a été la plus importante.

La crue de juillet 2001 est aussi indiquée par la commune. Elle correspond à la dernière grande inondation de la Souvigne.

Il est précisé que les prés, notamment de Saint Chamant, sont régulièrement inondés (dès qu'il pleut pendant 2-3 jours).

3) **EXISTE-T-IL DES RELEVÉS HISTORIQUES DE CRUES SUR LA COMMUNE (HAUTEUR D'EAU ATTEINTE NOTÉE DATE DE LA CRUE) ?**

Il n'existe que très peu de repère de crue sur la commune d'Argentat. Il est rapporté les informations suivantes :

- × La Dordogne – Crue de 1952 – 23 Quai Lestourgie – une indication portée sur le mur indique le niveau atteint lors de la crue de décembre 1952;
- × La Dordogne – Il est indiqué qu'il existe sûrement des repères d'inondations sur le mur de soutènement des jardins de l'ancien couvent, en rive droite de la

Dordogne, en amont du Quai Lestourgie. Cependant aucune indication ne précise les dates d'inondations correspondantes,

- × La Dordogne – des niveaux ont été relevés par les services de prévision sur l'échelle d'Argentat,
- × La Souvigne – crue de 2001 - la commune n'a pas connaissance de maison ayant été inondée sur la commune lors de cette crue,
- × La Souvigne – crue de 1960 – l'eau est passée par dessus le pont de La Borie; d'autre part, la RD 1120 a été coupée à Echaunie,
- × La Maronne – la maison située en aval immédiat du Pont de Basteyroux en rive gauche de la Maronne a été inondée avec des hauteurs d'eau avoisinant 1 m – 1,20 m ; aucune indication précise ne peut cependant être fournie,
- × La Maronne – seules les maisons situées à l'extrémité de Basteyroux sont touchées par les inondations,
- × La Maronne – depuis la construction de la RD 1120, le cours d'eau inonde au niveau du rond-pont, zone non inondable avant (depuis 1992).

Il est indiqué d'autre part, que l'inondabilité de la Dordogne à Argentat se fait majoritairement en rive droite.

Les inondations sont beaucoup moins fréquentes et importantes depuis la mise en place des barrages.

4) NOM DE PERSONNES À RENCONTRER

Pour obtenir des informations précises sur les dernières grandes crues, il est indiqué les personnes suivantes :

- ➔ M. PATUREAU Jacques, au lieu-dit « Hospital »,
- ➔ M. HERBERT, sur la Souvigne, au lieu-dit « La Borie », au niveau de l'ancienne minoterie,
- ➔ M. ARRESTIER Louis, au lieu-dit « Basteyroux ».

5) EXISTE-T-IL D'AUTRES ÉLÉMENTS CONCERNANT LES CRUES PASSÉES (PHOTOS – ARTICLES – ARCHIVES...)

La commune ne possède pas d'éléments sur les crues passées.

6) CONFRONTATION DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN ET DES ZONES INONDABLES RÉPERTORIÉES

La cartographie actuelle de l'atlas est cohérente avec la réalité. Des remarques avait été réalisée lors de la parution de l'Atlas ; ces remarques ont été prises en compte.

A noter que la création du nouveau pont provoque des inondations au niveau du rond-point de la RD 1120, soit sur des terres non inondables avant.

7) DÉGÂTS OBSERVÉS LORS DES DERNIÈRES CRUES

Il n'y a pas eu de dégâts particulièrement important lors des crues mis à part :

- × l'érosion des cours d'eau,
- × la création d'îles qui sont parties par la suite lors de crue,
- × quelques ponts sur la Souvigne ont été emportés ; ils ont été reconstruit par la suite.

Les principaux problèmes proviennent des ruisseaux drainant les coteaux.

8) QUELS SONT LES POINTS NOIRS DES ÉCOULEMENTS ?

Le rond-point de la RD 1120 bloque les écoulements depuis sa création.

Concernant la Souvigne, le pont de Chadiot bloque les écoulements. A noter qu'à cet endroit, la Souvigne a été déviée. Elle passait avant au milieu du champ.

9) QUELLES SONT LES ZONES DES PREMIERS DÉBORDEMENTS ?

Les premières zones de débordements sont les suivantes :

- × les maisons au bas de Basteyroux pour la Maronne,
- × le quai en amont du Vieux Pont, en rive droite, pour la Dordogne,
- × les près de Saint Chamant, pour la Souvigne.

10) DOCUMENT D'URBANISME EXISTANT SUR LA COMMUNE

Un PLU a été élaboré sur la commune d'Argentat,

11) QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LA COMMUNE ?

Les enjeux principaux sont :

- × la station d'épuration en aval de la commune,
- × la zone d'activité de la Minoterie,
- × enjeux agricoles.