

<b>Commune de :</b>	Chenailler-Mascheix
<b>Rivière(s) concernée(s) :</b>	La Dordogne
<b>Personne(s) rencontrée(s) :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M. Lassaie, Conseiller municipal</li></ul>
<b>Date de l'entretien :</b>	Entretien téléphonique le 14 Avril 2011 – 10h00

**1) LA COMMUNE EST-ELLE TOUCHÉE PAR DES PROBLÈMES D'INONDATIONS**

Oui                       Non

Il est indiqué que la commune est divisée en deux secteurs:

- une partie non concernée par les inondations : les  $\frac{3}{4}$  de la commune sont situés sur les plateaux de Chenailler-Mascheix,
- une partie concernée par les inondations (Lieux-dits « Chamailière », « Chambariol », « Colombier »); il s'agit de la partie basse de la commune.

**2) QUELLES SONT LES DATES DES DERNIÈRES GRANDES CRUES CONNUES ? INONDATIONS ?**

Aucune date précise n'est évoquée lors de l'entretien téléphonique. Il est indiqué que depuis la mise en place des grands barrages, et notamment depuis 1952, aucune inondation n'a touchée la commune; les inondations ont touchées les communes situées en aval, notamment Beaulieu.

**3) EXISTE-T-IL DES RELEVÉS HISTORIQUES DE CRUES SUR LA COMMUNE (HAUTEUR D'EAU ATTEINTE NOTÉE DATE DE LA CRUE) ?**

A la connaissance de M. Lassaie, aucun repère précis n'indique les niveaux d'eau atteints sur la commune. D'autre part, peu de maisons sont touchés par les inondations.

Il est indiqué que la Dordogne est « coulante » au droit de la commune, en raison d'un lit mineur très large. Les principaux risques se situent en aval (en dehors de la commune), où les zones sont plus basses et le lit mineur se rétrécit.

**4) NOM DE PERSONNES À RENCONTRER**

/

**5) EXISTE-T-IL D'AUTRES ÉLÉMENTS CONCERNANT LES CRUES PASSÉES (PHOTOS – ARTICLES – ARCHIVES...)**

Aucun élément n'est en la possession de la mairie.

**6) CONFRONTATION DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN ET DES ZONES INONDABLES RÉPERTORIÉES**

La limite des zones inondables délimitée dans l'Atlas n'appelle pas de modification ni de remarque. Il est précisé que le lieu-dit « Chamailière » est situé un peu plus haut et est composé d'une partie haute et d'une partie basse.

**7) DÉGÂTS OBSERVÉS LORS DES DERNIÈRES CRUES**

Aucun dégâts particuliers n'a été observés lors des dernières crues,

**8) QUELS SONT LES POINTS NOIRS DES ÉCOULEMENTS ?**

Aucun ouvrage ne fait obstacle aux écoulements sur la commune.

**9) QUELLES SONT LES ZONES DES PREMIERS DÉBORDEMENTS ?**

Il n'est pas défini pas de zone particulière pour les premiers débordements. La Dordogne ne déborde que très peu sur la commune (pas de débordement connu par M. Lassaie). Les débordements se situent en aval, notamment au Moulin Abadiol.

**10) DOCUMENT D'URBANISME EXISTANT SUR LA COMMUNE**

La mairie ne dispose d'aucun document d'urbanisme.

**11) QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LA COMMUNE ?**

Il n'existe que très peu d'enjeux humains sur la commune en zone inondable : les lieux-dits « Chamailère », « Chambariol », et « Colombier » sont potentiellement touchés par les inondations.

Le périmètre concerné par les inondations concerne d'autre part principalement des plaines herbagées.

Selon M. Lassaie, le risque est mineur sur la commune.